

Huis- en gedragsregels RRP



INHOUD

1. Welkom bij RRP	4
2. Contactgegevens	4
3. Uw bezoek aan RRP	5
4. Algemene huis- en gedragsregels	6
4.1 Beleid	6
4.2 Ontvangst en registratie	7
4.3 Roken en open vuur	8
4.4 Alcohol, drugs en/of medicijn gebruik	8
4.5 Fotograferen en filmen	8
4.6 Gedrag op trappen	8
4.7 Verkeer en parkeren.....	9
4.8 Orde, netheid en hygiëne	9
4.9 Milieu.....	10
4.10 Noodsituaties	11
5. Aanvullende gedragsregels op (afsluiter) stations	12
5.1 Aanduiding risicogebied	12
5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen	13
5.3 Werkvergunning	15
5.4 Toegang tot risicogebieden	15
5.5 Gevaarlijke stoffen.....	15
6. Aanvullende gedragsregels in pijpleiding tracé	18
6.1 PBM bij tracé inspecties (laag risico).....	18
6.2 PBM bij Tie in werkzaamheden (hoog risico).....	18

1. WELKOM BIJ RRP

De N.V. Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij is opgericht in 1958 voor het transport van ruwe olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland. Op dit moment is RRP is eigenaar en van twee buisleidingsystemen (ruwe olie en olie producten) met een totale lengte van 457 km. De huidige aandeelhouders zijn Shell, ROG (Ruhr Öl GmbH) en BP.

De ruwe olie wordt getransporteerd in een 36" buisleiding van Rotterdam - Europoort naar Venlo waar kortstondige bufferopslag plaatsvindt in het tankenpark bestaande uit 11 tanks met in totaal maximaal 211.000 m3 opslagcapaciteit. Van hieruit vindt verdere verpompings plaats enerzijds via de Noordleiding naar de raffinaderij van BP in Gelsenkirchen en anderzijds via de Zuidleiding naar de raffinaderij van Shell in Wesseling.

De 24" buisleiding met olieproducten (naphta, benzine, kerosine, diesel) loopt vanaf Rotterdam – Pernis tot in Duitsland waarbij het Nederlandse deel (tot Venlo) eigendom is van RRP.

Deze leiding wordt geopereerd door de zuster fa. RMR (Rhein Main Rohrleitungs-transportgesellschaft m.b.H.) in Duitsland (Keulen).

2. CONTACTGEGEVENS

RRP – LOCATIE PERNIS:

Bezoekadres: Butaanweg 215
3196 KC Rotterdam
Havennymer: 3045

Postadres: Postbus 490
3190 AK Hoogvliet

Telefoon: +31 (0)10 295 8444

Email: info@rrpweb.nl

RRP – LOCATIE VENLO:

Bezoekadres: Manegeweg 9 / 20
5916 NB Venlo

Telefoon: +31 (0) 77 320 1555

Email: info@rrpweb.nl

3. UW BEZOEK AAN RRP

Uw aanwezigheid of bezoek aan RRP houdt direct of indirect verband met de activiteiten van ons bedrijf, namelijk de verpompings en opslag van ruwe olie en de verpompings van aardolieproducten.

U zult begrijpen dat de aanwezigheid van dergelijke gevaarlijke producten huis- en gedragsregels met zich meebrengen. Deze "Huis- en gedragsregels" betreffen veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten en dienen ter bescherming van mens, milieu en installaties op en rond onze gebouwen, terreinen, stations en leidingen.

Deze huis- en gedragsregels gelden voor **IEDEREEN die RRP bezoekt¹ en/of werkzaamheden uitvoert voor RRP**, d.w.z. RRP-medewerkers, ingehuurd medewerkers, contractors, bezoekers en overige derden.

In dit document wordt onderscheid gemaakt in:

1. Algemene huis- en gedragsregels:

Deze regels gelden op **ALLE LOCATIES van RRP**: op kantoor, op het terrein van de stations (zowel binnen als buiten gele lijnen), op afsluiterstations en binnen de belemmerende strook van de RRP pijpleidingstracés.

2. Aanvullende gedragsregels op (afsluiter) stations

Deze regels gelden **aanvullend** voor iedereen die activiteiten uitvoert op de stationslocaties Europoort, Rozenburg, Pernis, Oosteind, Lieshout en Venlo en alle afsluiterstations in de leidingstracés in het zg. risicogebied ("binnen de gele lijnen").

3. Aanvullende gedragsregels in pijpleiding tracé.

Deze regels gelden **aanvullend** voor iedereen die activiteiten uitvoert binnen de belemmerende strook van de RRP pijpleidingstracés. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in reguliere werkzaamheden (laag risico) en Tie-in werkzaamheden (hoog risico).

Als uitvoerder van opdrachten en als bezoeker aan RRP bent u verplicht zich aan deze "Huis- en gedragsregels" te houden. Bij het niet naleven ervan kan RRP u aansprakelijk stellen voor eventuele schade, verlies of letsel, voortvloeiend uit deze tekortkomingen.

Uw bezoek aan onze locaties is geheel op eigen risico. RRP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies, voortvloeiend uit uw verblijf op ons bedrijf.

Voor vragen of opmerkingen over deze huis- en gedragsregels of andere aspecten betreffende gezondheid, veiligheid, security of milieu kunt u zich wenden tot de afdeling QHSSE (Quality, Health, Safety, Security & Environment), E-mail: qhsse@rrpweb.nl.

¹ Iemand wordt beschouwd als "bezoeker" vanaf het moment dat hij/zij zich registreert en gedurende enige tijd aanwezig is op een locatie van RRP voor overleg, werkzaamheden of dienstverlening. Een leverancier die uitsluitend goederen aflevert/ophaalt en slechts kort aanwezig is wordt niet als bezoeker geregistreerd.

4. ALGEMENE HUIS- EN GEDRAGSREGELS

4.1 Beleid



N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij.
 Postbus 490
 3190 AK Hoogvliet
 Buitenweg 273
 3194 HC Vondelingenplaat 7b
 Telefoonnummer 2093
 T +31 (0)10 - 215 84 44
 E info@rrp.nl
 www.rrp.nl

RRP BELEIDSVERKLARING

IT ALL STARTS WITH PEOPLE

Onze medewerkers, onze mensen maken RRP. Wij zijn er van overtuigd dat wij met gemotiveerde, goed opgeleide, juist gecoachte, integere, tevreden en goed samenwerkende medewerkers, de excellente prestaties kunnen leveren die wij ons tot doel stellen. We zorgen daarbij goed voor onszelf en de voor de mensen en de omgeving om ons heen. We vullen elkaar aan, dagen uit, corrigeren en coachen. Door geïnteresseerd te zijn en goed te communiceren met directe en indirecte collega's, zorgt iedere medewerker ervoor dat we ons continu blijven verbeteren, ontwikkelen en dat we elkaar scherp houden. Daar staat Team RRP voor!

Ons beleid is erop gericht een cultuur te creëren die het beste uit onze mensen haalt. De resultaten van "Team RRP" komen dan vanzelf.

De belangrijkste doelstelling is daarbij natuurlijk "GOAL ZERO": geen ongevallen. Ons personeel, onze aannemers, overige bedrijven en mensen die bij of met ons werken, moeten iedere dag weer veilig naar huis kunnen terugkeren. We doen het veilig of we doen het niet. Dat is een ambitieuze doelstelling; een doelstelling die past bij een verantwoordelijke onderneming als RRP. Dit vereist hoge standaarden op het gebied van integriteit van installaties, proces en werkveiligheid.

Het RRP beleid is vastgelegd en geborgd in een geïntegreerd management- en veiligheidsbeheersysteem (BBS), dat is gebaseerd op de vereisten uit de BEVB wetgeving (op basis van NEN 3655), BRZO wetgeving en TRFL wetgeving. Onderhoud en inspecties vinden plaats onder toepassing van de Probabilistic Preventive Maintenance (PPM) methodiek. Risicomanagement en voldoen aan wet- en regelgeving is onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Iedereen die werkt bij RRP heeft de verantwoordelijkheid zich in te spannen om de doelstellingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu en klanttevredenheid te behalen.

SAFETY, PEOPLE, DELIVER THE PLAN

It all starts with you!

N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij.

Dick Hoosman
 Managing Director

Management team

Patricia, Bart, Frank, Gerard & Leon

4.2 Ontvangst en registratie

RRP behoudt zich het recht voor om de toegang tot een locatie van RRP te weigeren aan iedere persoon van wie het de aanwezigheid ongewenst acht, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging gegeven moet worden.

4.2.1 Aanmelden bezoeker kantoor Pernis of Venlo

Wanneer een RRP medewerker een bezoeker verwacht voor een bezoek aan het kantoor in Pernis of Venlo, wordt deze vooraf aangemeld door diens contactpersoon bij RRP.²

Bij aankomst van de (vooraf aangemelde) bezoeker verleent de receptie (Pernis) / permit desk (Venlo) toegang en controleert de aanmelding en legitimatie van de bezoeker.

Indien deze akkoord zijn ontvangt de bezoeker:

- Een individuele toegangsbadge met toegangsrechten tot de algemene ruimten in het kantoorgebouw.
- Instructiekaart met huis- en gedragsregels RRP en plattegrond van de locatie.

De bezoeker wordt gedurende zijn verblijf bij RRP begeleid door zijn/haar RRP contactpersoon. Bij vertrek wordt de toegangsbadge ingeleverd bij de receptie.

4.2.2 Aanmelden contractor Pernis of Venlo

Contractors, die RRP bezoeken voor het uitvoeren van werkzaamheden, dienen zich vooraf aan te melden en te registreren en de veiligheidsintroductie van RRP te volgen.

Bij aankomst van de (vooraf aangemelde) contractor verleent de receptie (Pernis) / permit desk (Venlo) toegang en controleert de aanmelding en legitimatie van de contractor. Indien deze akkoord zijn ontvangt de contractor:

- Een individuele toegangsbadge met toegangsrechten tot de algemene ruimten en toegang risicogebied in lijn met toegangsbeleid
- Instructiekaart met huis- en gedragsregels RRP en plattegrond van de locatie.

Vervolgens wordt de werkvergunning en evt. aanvullende middelen verstrekt door de contactpersoon van RRP.

De contactpersoon van RRP zorgt indien nodig voor begeleiding van de contractor, toezicht tijdens de werkzaamheden en afmelden van de werkvergunning.

Bij vertrek wordt de toegangsbadge terug ingeleverd bij de receptie.

4.2.3 Bezoeker / contractor overige stations

Voor de andere locaties van RRP (Europoort, Rozenburg, Lieshout, Oosteind) geldt dat bezoekers / contractors deze locaties alleen onder begeleiding van een RRP medewerker mogen betreden.

De RRP medewerker zorgt bij ontvangst van de bezoeker / contractor voor:

- Registratie aanwezigheid d.m.v. FOR5501b
- Een toegangsbadge met toegangsrechten tot de toegangspoort
- Instructiekaart met huis- en gedragsregels RRP en plattegrond van de locatie.
- Geldige werkvergunning (voor contractors - zie hoofdstuk 5)

² Vooraf aanmelden, registreren en evt. volgen van veiligheidsintroductie via portal internet of bij receptie

4.2.4 Cameratoezicht

- Op de locaties van RRP vindt cameratoezicht plaats. Het is mogelijk dat videobeelden worden gebruikt ten behoeve van veiligheids- of beveiligingsdoeleinden.



4.3 Roken en open vuur

- Het is streng verboden te roken op alle terreinen en in alle gebouwen van RRP. Er mag alleen worden gerookt op speciaal daarvoor aangewezen locaties. Dit geldt tevens voor elektronische sigaretten met en zonder nicotine en het roken van bestaande en toekomstige dampwaren en aanverwante producten.
- Het gebruik van "open vuur" is verboden op alle terreinen en in alle gebouwen van RRP. Indien voor het verrichten van werkzaamheden het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dan moet hiervoor toestemming worden verkregen via een werkvergunning. (zie ook 5.3)



4.4 Alcohol, drugs en/of medicijn gebruik

- Het in bezit hebben, gebruiken en/of het onder invloed zijn van alcohol en drugs is verboden. Bij het constateren van alcohol of drugs gebruik wordt de toegang tot de locatie permanent ontzegd.
- Indien medicijnen worden gebruikt die van invloed kunnen zijn op het gedrag en het reactievermogen, dient dit gemeld te worden. Het is verplicht om medicijn gebruik en ziektes die van invloed kunnen zijn op eerste hulp verlening te melden.



4.5 Fotograferen en filmen

- Het is verboden voor bezoekers / derden om te fotograferen of video-opnames te maken op alle locaties van RRP.
- Enkel met toestemming van directie / management mogen er foto- of video opnames worden gemaakt op de kantoor locaties van RRP.



4.6 Gedrag op trappen

- Vallen of struikelen wanneer je een trap op- of afloopt is een reëel risico met kans op (ernstig) letsel. Gebruik daarom altijd de trapleuning wanneer je op een trap loopt.



4.7 Verkeer en parkeren

4.7.1 Verkeer

Op de RRP-terreinen zijn alle eisen en regels van de Wegen Verkeerswet (de WVV) en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (de RVV) van toepassing en is men verplicht om deze regels op te volgen. Aanvullende/afwijkende verkeersregels zijn:

- De maximumsnelheid bedraagt 15 km/uur voor zover geen verdergaande beperkingen zijn aangegeven;
- Men dient zich strikt te houden aan wegafzettingen;
- Het voeren van verlichting is op de terreinwegen van zonsongang tot zonsopgang van toepassing voor alle voertuigen die deelnemen aan het verkeer.



4.7.2 Parkeren

Bij het verlaten van het voertuig moet de motor altijd worden uitgeschakeld;

- Parkeer achteruit in de beschikbare parkeervakken;
- Parkeer **nooit** op, voor of nabij:
 - Brandwaterhydranten, brandblussers enz.;
 - Brandmelders;
 - In- en uitgangen en nooduitgangen
 - Rolpoorten en garagedeuren;
 - Afzettingen bij wegwerkzaamheden en/of graafwerkzaamheden.



4.8 Orde, netheid en hygiëne

- Orde en netheid zijn van groot belang op de stations en locaties van RRP. Speciale aandacht dient te worden besteed aan het vrijhouden van de wegen, doorgangen en trappen zodat evt. hulpdiensten niet in hun werk belemmerd kunnen worden.
- Om hygiënische redenen is het verboden om te eten of te drinken op de terreinen en installaties.
- Hanteer altijd de elementaire hygiëne regels (handen wassen en vuile kleding uittrekken) alvorens een maaltijd te gebruiken.
- De sanitaire voorzieningen zoals toiletten, douches, en kleedkamers die zich in het kantoorgebouw van RRP bevinden, zijn primair bedoeld voor het RRP personeel. In overleg met de contactpersoon van RRP kan hiervan in beperkte mate gebruik gemaakt worden.
- Contractors die bij RRP met meer dan 3 personen en/of gedurende meer dan 3 dagen werkzaamheden gaan uitvoeren op één van de RRP locaties, dienen zelf voor sanitaire voorzieningen te zorgen op de werkplek.



4.9 Milieu

- Eenieder die een locatie van RRP betreedt dient het maximale te doen ter bescherming van de omgeving en het milieu. In het bijzonder zijn maatregelen vereist ter voorkoming van bodem-, water-, en luchtverontreiniging.
- Bijzondere maatregelen zijn verplicht bij werkzaamheden waarbij producten gemorst kunnen worden of in het riool of de werkomgeving terecht kunnen komen. In geval van dergelijke risico's dient vooraf overleg te worden gepleegd met de RRP contactpersoon m.b.t. de te nemen preventieve maatregelen.
- Mocht er ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen toch vervuiling optreden dan dient dit direct aan het RRP personeel te worden gemeld. Wanneer men verzuimt een vervuiling te melden zal hiertegen worden opgetreden.
- Afval en/of verpakkingsmateriaal dient te worden behandeld en verwijderd conform de wettelijke voorschriften en in overleg met RRP.



4.10 Noodsituaties

4.10.1 RRP noodorganisatie

RRP beschikt over een noodorganisatie, welke te allen tijde beschikbaar is om in geval van een noodsituatie de eerste hulpverlening in te zetten en/of externe hulpverlening in te schakelen.

In geval van een klein incident op één van de stations – niet zijnde in risicogebied – kan door elke RRP medewerker die is opgeleid tot BHV-er eerste hulp worden verleend. Bij grotere incidenten kan direct worden opgeschaald naar externe hulpdiensten. In Pernis verloopt dit tijdens kantooruren via de receptie en in Venlo verloopt dit via de controlekamer.

Buiten kantooruren is de controlekamer in Venlo 24 uur per dag bereikbaar.

Pernis – Receptie:

Intern: **8444**

Extern: +31 10 29 58 444

Venlo – Controlekamer:

Intern: **1555**

Extern: +31 77 351 57 53



4.10.2 Melden van een ongeval of incident

Als bezoeker / derde meldt u zich in geval van een incident direct bij uw RRP contactpersoon, hij/zij draagt zorg voor de eerste hulpverlening of schakelt de noodorganisatie in conform het bedrijfsnoodplan.

Neem in urgente situaties zelf direct contact op met receptie Pernis of controlekamer Venlo d.m.v. telefoon of alarmknop.



4.10.3 Hoe te handelen in een noodsituatie

Handel in geval van een noodsituatie (bv. ongeval, lekkage of brand) als volgt:

- Stop onmiddellijk alle werkzaamheden op een veilige manier.
- Lokaliseer plaats en de oorzaak van het incident en licht RRP personeel in.
- Meld kort en duidelijk je naam en type en plaats van het incident.
- Waarschuw iedereen in je directe omgeving.
- Maak onmiddellijk de weg vrij voor brandweer en ambulances.
- Begeef je naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies op van de RRP noodorganisatie.



Handel als bezoeker of contractor bij het horen van het alarm als volgt:

- Stop onmiddellijk alle werkzaamheden op een veilige manier.
- Indien je in een voertuig rijdt – parkeer onmiddellijk aan de rechterkant van de weg, motor afzetten, handrem aantrekken de sleutel op het contact laten zitten.
- Begeef je naar de verzamelplaats.
- Volg de instructies op van de RRP noodorganisatie.

5. AANVULLENDE GEDRAGSREGELS OP (AFSLUITER) STATIONS

5.1 Aanduiding risicogebied

Voor de stationslocaties Europoort, Rozenburg, Pernis, Oosteind, Lieshout en Venlo en alle afsluiterstations in de leidingtracé 's wordt onderscheid gemaakt tussen:

Risicogebied:

- Dit zijn de zones binnen de gele lijnen (zie voorbeeld onder) – Hier gelden extra maatregelen ten aanzien van PBM's en het gebruik van gereedschap en apparatuur. Op elke station zijn deze "risicogebieden" door middel van gele belijning en/of borden aangegeven.
- Hoogspanningsruimtes
- Besloten ruimtes

Niet-Risicogebied:

Alle overige ruimtes en terreinen.



Deze regels zijn tevens van toepassing bij werkzaamheden op afsluiter stations.

Nast de hiervoor genoemde gedragsregels (hoofdstuk 1 t/m 4) gelden op (afsluiter) stations de volgende aanvullende regels voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten.

5.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

5.2.1 PBM in werkplaatsen

In werkplaatsen bij werkzaamheden (ook door derden), met uitzondering van het gebruik maken en bereiken van sanitaire voorzieningen, keukenblokken en kleedruimten zijn verplicht:

- Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel bedekkend)
- Werkschoenen

De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie PBM's.

Indien aanvullende PBM's vereist zijn voor het bedienen van bepaalde machines / gereedschappen (bv. boormachine), dan wordt dit ter plaatse aangeduid met een pictogram.



5.2.2 Standaard PBM in risicogebied

De volgende PBM's zijn voorgeschreven op de RRP locaties binnen de gebieden die met gele lijnen of met specifieke borden (zoals op afsluiter stations) zijn aangeduid:

- Veiligheidshelm
- Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
- Veiligheidsschoenen
- Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel bedekkend)
- Persoonlijke gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en H₂S.

De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie PBM's.



5.2.3 Aanvullende PBM in risicogebied

Naast bovengenoemde PBM zijn – afhankelijk van de risico's – aanvullende PBM vereist. Dit wordt aangegeven door middel van specifieke borden of op de werkvergunning.

De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie PBM's.

Betreden tankdaken:

- Werkhandschoenen
- Vluchtmasker (ABEK)



Openen installatiedelen:

Aanvullend bij het openen installatiedelen (bijvoorbeeld inzetten en uithalen van Bi-Di's, ballen en USLD's, controles niveaus van de tanks) zijn nodig:

- Chemische bestendige handschoenen
- Minimaal volgelaatsmasker met ABEK of A2B2 filters



Opmerking: Indien bij de voorbereiding van de werkzaamheden en het opstellen van de TRA blijkt dat een filtermasker niet voldoende bescherming biedt, dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd met onafhankelijke adembescherming (door derden).



Elektrotechnische werkzaamheden:

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spanning voerende delen zijn de volgende aanvullende PBM verplicht:

- Veiligheidskleding voor bescherming tegen vlambogen
- Gelaatsscherm ter bescherming tegen vlambogen
- Isolerende matten/dekens



5.3 Werkvergunning

Voor het uitvoeren van werkzaamheden of diensten is een geldige werkvergunning noodzakelijk. Hiervoor is een digitaal werkvergunningensysteem ingericht. In dit systeem kan een werkvergunning worden aangemaakt door RRP medewerkers waarbij derden (contractors) of eigen personeel als houder worden aangewezen. Bij uitzondering wordt een account aangemaakt voor "vaste" contractors, na goedkeuring van QHSSE.

Voorschriften ten aanzien van de werkvergunningen en uitzonderingen hierop staan beschreven in DOC1602a Voorschriften werkvergunningen en zijn bekend bij de werkvergunningen verstrekkers.

5.4 Toegang tot risicogebieden

- Personen **jonger dan 18 jaar** worden niet toegelaten op de locaties die zijn gemarkeerd als risicogebied (binnen gele lijnen)
- Het is verboden om **(huis)dieren** mee te brengen op de locaties die zijn gemarkeerd als risicogebied (binnen gele lijnen)



5.5 Gevaarlijke stoffen

RRP transporteert gevaarlijke stoffen door middel van pijpleidingen in Nederland en Duitsland. Het gaat hierbij om ruwe olie en olieproducten, nl. benzine, nafta, diesel en kerosine.

Crude Oil	33 1267				
Benzine	33 1203				
Nafta	33 1268				
Diesel	30 1202				
Kerosine	30 1223				

Indien je als contractor bij de werkzaamheden gebruik wenst te maken van (gevaarlijke) producten dient dit vooraf te worden gemeld aan RRP. Hierbij dient vooraf verantwoord te worden dat er geen alternatieven mogelijk zijn en dient door middel van een risicoanalyse aangetoond te worden dat de nodige preventieve maatregelen zijn genomen en dat eventuele restrisico's onder controle zijn. Gevaarlijke producten mogen slechts door de contractor worden toegepast nadat de veiligheids- en gezondheidsinformatie of material safety data sheet (MSDS) is beoordeeld door de afdeling QHSSE.

De contractor dient zijn personeel in te lichten en hun de nodige instructies ter beschikking te stellen m.b.t. de aanwezige gevaarlijke producten op de locaties van RRP, en de door hem te gebruiken (gevaarlijke) producten.

Alle (gevaarlijke) producten moeten verpakt en geëtiketteerd zijn conform de wettelijke bepalingen. Het opslaan van (gevaarlijke) producten en verwijderen ervan dient te gebeuren volgens de van toepassing zijnde wetgeving en in overleg met RRP, beschreven in W11606a Opslag van gevaarlijke stoffen.

5.5.1 Ontstekingsbronnen

- Ontstekingsbronnen, zoals lucifers en aanstekers, en niet-explosieveilig materiaal, zoals camera's, rekenmachines en andere toestellen op batterijen, mogen niet gebruikt worden in het risicogebied.
- Indien voor werkzaamheden gereedschap of apparatuur noodzakelijk is dient dit te voldoen aan de ATEX-vereisten in de zone waarin deze wordt gebruikt. Voor derden dient dit te worden geautoriseerd middels een werkvergunning.



5.5.2 Fotograferen en filmen

- Het is verboden voor bezoekers / derden om te fotograferen of video-opnames te maken op alle locaties van RRP.
- Enkel met toestemming van directie / management mogen er foto- of video opnames worden gemaakt op de kantoor locaties van RRP.
- Mits met toestemming mag binnen de gele lijnen op de stations (zg. "risicogebied") alleen gefotografeerd worden met een ATEX-camera of ATEX telefoon.



5.5.3 Communicatie

- Binnen de gele lijnen EN afgezette werkgebieden mag enkel gecommuniceerd worden met door RRP verstrekte portofoons.
- Het is VERBODEN om een mobiele telefoon mee te nemen binnen een risicogebied EN afgezette werkgebieden. Dit geldt ook binnen de behuizing van de afsluiterstations.
- Indien voor werkzaamheden een mobiele telefoon noodzakelijk is dient deze te voldoen aan de ATEX-vereisten in de zone waarin deze wordt gebruikt. Voor derden dient dit te worden geautoriseerd middels een werkvergunning.



5.5.4 Verkeer in risicogebied

Aanvullend op de regels in 3.7 gelden in risicogebieden volgende eisen:

- Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen dient te worden geminimaliseerd. Indien mogelijk, hoort gebruik gemaakt te worden van fietsen of gaat men te voet naar de bestemming.
- Voertuigen zijn niet toegestaan in de tankvakken, tenzij het werk dit noodzakelijk maakt (bijvoorbeeld vanwege zware onderdelen of veel gereedschap). Parkeer een voertuig altijd buiten de tankvakken en indien mogelijk alleen in parkeervakken.
- Is gebruik van een voertuig toch nodig dan wordt hiervoor toestemming verleend door middel van een werkvergunning en worden extra beheersmaatregelen bepaald voor het veilig gebruiken van een voertuig in het risicogebied.



5.5.5 Betreden van installaties

- Het is verplicht om voor het betreden van de installaties in risicogebied zich te melden bij de controle kamer³ of bij je RRP contactpersoon. Meldt je altijd af als je de installatie weer verlaat. Dit geldt voor alle stations.
- Toegang tot installaties, werkplaatsen en kantoren is verboden voor onbevoegden.
- Het is niet toegestaan om op leidingen te staan, lopen of overheen te klimmen. Materialen en (arbeids-)middelen die geen functie hebben in het beheer en de operatie van de pijpleiding mogen niet op of tegen de pijpleiding worden geplaatst.



³ Controlekamer Venlo voor locaties Europoort, Rozenburg, Venlo, Controlekamer RMR voor locaties Pernis en Lieshout

6. AANVULLENDE GEDRAGSREGELS IN PIJPLEIDING TRACÉ



6.1 PBM bij tracé inspecties (laag risico)

De volgende PBM's zijn voorgeschreven voor het uitvoeren van tracé inspecties en andere (laag risico) werkzaamheden.

- Bedrijfskleding met RRP logo
- Veiligheidsschoenen
- Bij slecht weer en op locaties waar zichtbaarheid voor anderen essentieel is (bv. nabij een openbare weg) wordt een reflecterend hesje of jas met reflecterende strepen gedragen.

De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie PBM's.



6.2 PBM bij Tie in werkzaamheden (hoog risico)

De volgende PBM's zijn voorgeschreven op de RRP locaties binnen de afzetting of met specifieke borden aangeduid:

- Veiligheidshelm
- Veiligheidsbril (een veiligheidsbril op sterkte altijd met beschermkapjes)
- Veiligheidsschoenen
- Brandvertragende en antistatische werkkleding (armen en benen geheel bedekkend)
- Persoonlijke gasdetectie ingesteld voor het meten van Ox, Ex en H₂S.

De specificaties waaraan deze PBM moeten voldoen zijn terug te vinden in DOC1603a Specificatie PBM's.



RRP – LOCATIE PERNIS:

Bezoekadres: Butaanweg 215
3196 KC Rotterdam
Havennymer: 3045
Postadres: Postbus 490
3190 AK Hoogvliet
Telefoon: +31 (0)10 295 8444
Email: info@rrpweb.nl

RRP – LOCATIE VENLO:

Bezoekadres: Manegeweg 9 / 20
5916 NB Venlo
Telefoon: +31 (0) 77 320 1555
Email: info@rrpweb.nl